

Поступивший запрос контрагента

Сообщаю Вам, что при рассмотрении ПДО №301-КС-2023 «Техническое перевооружение установки производства серы. Снижение выбросов диоксида серы и дымовой трубы» возникли следующие вопросы:

1. В ведомостях работ 20:01171, 20:01430 по проекту 0537-(5-2581)-74-ТМ9/2 изм.1,2 не учтен монтаж газоходов. Прошу Вас дать разъяснение.
2. В протоколе договорной проект 0537-(5-2581)-74-ТМ9/1 указан с изменением №1, а в приложении к ПДО представлен изм.2. Прошу разъяснить учитывали ли изм.2 при расчете.
3. В протоколе договорной проект 0537-(5-2581)-74-ТМ15 указан без изменения а в приложении к ПДО представлен изм.1. Прошу разъяснить учитывать ли изм.1 при расчете.
4. Прошу уточнить принадлежность поставки материалов, представленных в таблице ниже:

№ проекта	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Уточнение информации
0537-(5-2581)-74-ТМ1 изм.5	Гайка М16 сталь 10Х17Н13М2Т ОСТ 26-2041-96	шт	24	Указанный материал не учтен в перечне поставки Заказчика. Необходимо уточнить принадлежность поставки
0537-(5-2581)-74-ТМ1 изм.5	Шпилька 2-1-М16x110 сталь 10Х17Н13М2Т ОСТ 26-2040-96	шт	12	Указанный материал не учтен в перечне поставки Заказчика. Необходимо уточнить принадлежность поставки

0537-(5-2581)-74-КЖ9/1.2 изм.1	Труба 630x10, ст.20	т	0,1955	Указанный материал не учтен в перечне поставки Заказчика. Необходимо уточнить принадлежность поставки
--------------------------------	---------------------	---	--------	---

Ответ инициатора закупки

В рамках проведения тендерных процедур по ПДО № 301-КС-2023 направляем разъяснения по поводу принадлежности поставки материалов по проекту 0537-(5-2581)-74.

№ проекта	Наименование	ЕИ	Количество	Принадлежность поставки
0537-(5-2581)-74-ТМ1 изм.5	Гайка М16 сталь 10Х17Н13М2Т ОСТ 26-2041-96	шт	24	Поставка Заказчика
0537-(5-2581)-74-ТМ1 изм.5	Шпилька 2-1-М16х110 сталь 10Х17Н13М2Т ОСТ 26-2040-96	шт	12	Поставка Заказчика
0537-(5-2581)-74-КЖ9/1.2 изм.1	Труба 630х10, ст.20	т	0,1955	Поставка Подрядчика