

Схема установки ворот








Схема створки ворот



- 1* Размеры уточнить по месту
2. Сварку выполнять вручную электродами Э42 ГОСТ 9467-75*.
3. Неуказанные катеты сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
4. Все металлические конструкции окрасить эмалью ПФ 1189 светло-серого цвета по ТУ 301-10-1710-92 за два раза по предварительно очищенным от грязи и ржавчины поверхностям.

						КСБ / ЯНОС -2010-І- АС			
						ОАО "СЛАВНЕФТЬ -ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ" Основная производственная площадка			
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов
						Архитектурно –строительная часть	РП	11	
Нач. отд.		Куликов			19.10.10				
Проверил		Липинов			19.10.10				
Инженер		Салтыкова			19.10.10	Схема установки ворот	ООО ПСЦ "Электроника"		