


Схема установки кронштейна для светильника



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
	ГОСТ 10704-91	Труба d48x3 L=3750	1	12,5	

1. * Размеры уточнить по месту
2. Сварку выполнять вручную электродами Э42 ГОСТ 9467-75*.
3. Неуказанные катеты сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
4. Все металлические конструкции окрасить эмалью ПФ 1189 светло-серого цвета по ТУ 301-10-1710-92 за два раза по предварительно очищенным от грязи и ржавчины поверхностям.

КСБ / ЯНОС -2010-І- АС					
ОАО "СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ" Основная производственная площадка					
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Архитектурно-строительная часть					Стадия
					Лист
					Листов
Нач. отд.	Куликов	19.10.10			РП
Проверил	Липников	19.10.10			12
Инженер	Салтыкова	19.10.10			
Схема установки кронштейна для светильника					ООО ПСЦ "Электроника"