

		ОПРОСНЫЙ ЛИСТ SPECIFICATION	ОЛ-41 SP-41
10. НАЗНАЧЕНИЕ			
<p>Детекторы НКПР предназначены для непрерывного определения и передачи в систему управления значения объемного содержания взрывоопасного газа в воздухе. При достижении этого значения уровня, указанного в следующей таблице, в системе управления формируются сигналы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на включение световой и звуковой сигнализации в операторной и по месту, - на включение аварийной вентиляции, - в газоспасательную службу предприятия. 			
Перечень датчиков НКПР горючих газов в воздухе рабочей зоны:			
Позиция датчика	Место расположения датчика	Определяемый компонент газовой смеси	% от НКПР/ % об.
QRSA-5421	Эстакада	СПБТ, ППФ, Н-бутан	100
QRSA-5422	Эстакада	СПБТ, ППФ, Н-бутан	100
QRSA-5423	Эстакада	СПБТ, ППФ, Н-бутан	100
QRSA-5424	Эстакада	СПБТ, ППФ, Н-бутан	100
QRSA-5425	Эстакада	СПБТ, ППФ, Н-бутан	100
QRSA-5426	Эстакада	СПБТ, ППФ, Н-бутан	100
QRSA-5427	Эстакада	СПБТ, ППФ, Н-бутан	100
QRSA-5428	Эстакада	СПБТ, ППФ, Н-бутан	100
QRSA-5429	Эстакада	СПБТ, ППФ, Н-бутан	100
QRSA-5430	Эстакада	СПБТ, ППФ, Н-бутан	100
QRSA-5431	Эстакада	СПБТ, ППФ, Н-бутан	100
QRSA-5432	Эстакада	СПБТ, ППФ, Н-бутан	100
QRSA-5433	Эстакада	СПБТ, ППФ, Н-бутан	100
QRSA-5434	Эстакада	СПБТ, ППФ, Н-бутан	100
QRSA-5435	Эстакада	СПБТ, ППФ, Н-бутан	100
ЗИП			
ЗИП			
ЗИП			
ДЕТЕКТОРЫ ПДК И НКПР EXPLOSIVE & TOXIC GASES DETECTORS		0241.00.00-ATX1.ОЛ-41 0241.00.00-ATX1.SP-41	ЛИСТ PAGE 5 ИЗМ. REV.