

ПДО № 581-КС-2021

Поступивший запрос контрагента:

Сообщаю Вам, что при рассмотрении ПДО №581-КС-2021 возникли следующие вопросы:

1. По проекту №00678-22-КЖ2-07-001 л.2 в п.4 указано «в монолитных каналах выполнить пол из бетона на мелком заполнителе B15 W8 F150 с уклоном не менее 0,002». В ведомости объемов работ объем данного бетона отсутствует.
2. К тендерной документации не приложена следующая проектная документация, указанная в протоколе договорной цены:
 - 00678-22-КЖ1-07-001 изм.1.
3. В разъяснении к ПДО приложена проектная документация, материалы для которой частично указаны в разделительной ведомости, при этом сама документация не указана в протоколе договорной цены:
 - 00678-00-АММ;
 - 00678-00-ТИ-06-001;
 - 00678-00-ТИ-06-002;
 - 00678-00-ТИ-06-003;
 - 00678-00-ТМ-06-001;
 - 00678-00-ТМ-06-002;
 - 00678-00-ТМ-06-003;
 - 00678-00-ТМ-06-004;

- 00678-00-ТМ-06-000;
 - 00678-22-ТМ-06-000;
 - 00678-22-ЭТ-05;
 - 00678-67/2а-ТМ-06-000.
4. В чертеж раздела ТМ следующее оборудование указано с пометкой «HOLD»: К-101, К-102, Н-108А/В, Н-104, Н-107А/В, Н-109, Н-110, Н-111, Е-107, Н-106, Н-102А/В, Х-101, Х-102, Н-103А/В, Н-101А/В, ХВ-101, ХВ-102. На оборудование с данной пометкой отсутствует рабочая конструкторская документация (РКД). Прошу предоставить полный комплект РКД на технологическое оборудование, а также подтвердить актуальность его привязки и обвязки, представленное в проектной документации.
5. В спецификации проекта №00678-22-СТВ-12-СО-000 указаны два шкафа 22-ШРТВ-001, 22-ШРТВ-002, а в графе «количество» 3 шт. Прошу указать где ошибка.
6. В проекте №00678-22-КМ1-07-001 л.4 указана ссылка на раздел КМА, который отсутствует в приложении к ПДО.
7. В проекте №00678-22-АТХ-04-003 есть ссылка на спецификацию 00678-22-АТХ-04-003-С, которая не приложения к ПДО.
8. В проекте №00678-22-КМ-07-004 указана ссылка на раздел КМ1, который отсутствует в приложении к ПДО.
9. Прошу сообщить на какие разделы проекта учтены материалы в спецификации проекта №00678-67/2а-ТМ-06-000.

Ответ ответственного подразделения:

В ответ на Ваш запрос сообщаем следующее:

1. Работы по разделу № 00678-22-КЖ2-07-001 обсчитывать по проекту;
2. Чертежи по разделу № 00678-22-КЖ1-07-001 изм.0,1 прилагаем;
3. По разделу 00678-00-АММ вся арматура относится к поставке Заказчика. Разделы 00678-00-ТИ-06-001, 00678-00-ТИ-06-002, 00678-00-ТИ-06-003, 00678-00-ТМ06-001, 00678-00-

ТМ-06-002, 00678-00-ТМ-06-003, 00678-00-ТМ-06-004, 00678-00-ТМ06-000, 00678-22-ТМ-06-000, 00678-22-ЭТ-05, 00678-67/2а-ТМ-06-000 в тендер не входят;

4. Раздел ТМ обсчитывать по ведомости объемов работ;
5. В рамках проекта №00678-22-СТВ-2-СО-000 производится монтаж двух шкафов, один шкаф закупается в ЗИП;
6. Раздел 00678-22-КМА не входит в тендер;
7. Спецификация 00678-22-АТХ-04-003-С не входит в тендер;
8. Раздел 00678-22-КМ1 не входит в тендер;
9. Раздел 00678-67/2а-ТМ-06-000 не входит в тендер.